



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 548/2/26/B/IPSRs

KEPADA :						Selesai Pihak Ke-3
1.	Pak Khoirul	3.	Timotius	5.	Irawan	
2.	Pak Syaiful	4.	Heri	6.	-	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-23 10:57:38	187/2/26	Jum'at, 27 Februari 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Plafon	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan pengecekan Plafond karu ada yang jebol dan ada tetesan air dari atas (AC/D/29 outdoor ngefreeze)	sudah tidak ada tetesan di plafon setelah dilakukan perbaikan pihak ketiga	-



SPAREPART					
1.		4.			
2.		5.			
3.		6.			

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana


Pak Khoirul

Timotius

Irawan


Pak Syaiful

Heri

Penerima Pekerjaan


Abrinda

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016